

Návod na čištění K&N vzduchových filtrů

1. Vyklepejte hrubé nečistoty, potom filtr jemně vyčistěte štětcem s měkkými štětinami.
2. Postříkejte vzduchový filtr doporučeným čističem po celé ploše a nechte působit po dobu 10 minut
3. Velké vzduchové filtry mohou být namáčeny do čističe v mělké nádobě. Po namočení filtr okamžitě vyjměte a čistič nechte působit přibližně 10 minut.
4. Používejte pouze originál K&N čistič na vzduchové filtry. Použití jiného než doporučeného čističe může způsobit poškození bavlněné náplně filtru a pryžových částí.
5. Vypláchněte nečistoty nízkým tlakem vody z vodovodu. Filtr vymývejte vždy směrem z čisté strany na stranu špinavou. To odstraní špínu a neusadí jí do filtru.
6. Filtr nechte volně vysušit bez použití tlakového vzduchu, otevřeného plamene nebo jiných topidel.
7. Po vyčištění vzduchový filtr vždy znovu naolejujte před dalším použitím. K&N olej pro vzduchové filtry ve spreji stříkejte pečlivě do každého záhybu bez vynechání. Počkejte 10 minut a postříkejte olejem vynechaná místa, která budou díky zabarvení oleje nadále vidět.
8. Obdobně postupujte při použití oleje v lahvičce s kapátkem.
9. Nikdy nepoužívejte K&N vzduchový filtr bez oleje, filtr by nezachycoval nečistoty. Používejte pouze předepsaný K&N olej pro vzduchové filtry, který byl pro tyto účely speciálně vyvinut. Jeho červené zabarvení pomáhá k zjištění, kde byl olej nedostatečně naaplikován. Nikdy nepoužívejte jiné oleje!
10. Filtr namontujte s mimořádnou péčí. Ujistěte se, že je filtr dobře usazen ve správné poloze a víko filtru těsně zamontováno.
11. Při běžném použití v silničním provozu udržujte vzduchový filtr podle návodu po ujetí 50-100 000 kilometrů. Údržbu není potřeba provádět častěji, pouze při použití u vozidel off-road nebo v těžkých podmínkách, termín údržby adekvátně zkratíte. Velmi jemný prach v provozu off-road nebo v zemědělství na sebe váže olej, proto musí být filtr častěji udržován.

Upozornění:

- Při použití v těžších podmínkách (závody, off-road, zemědělství, průmysl) je potřeba vzduchový filtr napustit větším množstvím oleje.
- Řádné promazání olejem je jediný způsob jak zabránit prostupu prachových částic vzduchovým filtrem.
- Používejte K&N olej pro nastříkání všech částí vzduchového filtru.
- Udržujte K&N filtr dobře naolejovaný a nikdy jej nenechte vyschnout.
- Pokud není možné z časových důvodů filtr kompletně vyčistit, můžete obnovit výkon filtru nastříkáním oleje z čistší strany.
- K&N neručí za škody způsobené špatnou údržbou nebo použitím jiného oleje pro vzduchové filtry než K&N.