

TECHNICKÁ SERVISNÍ INFORMACE

NOVÉ VYDÁNÍ č.34/2012

14 listopadu 2012

Kolovat:	Vedoucí servisu	Vedoucí karosárny	Vedoucí skladu ND	Mistr	Přejímací technici	Technici

© Ford Motor Company

Všechna práva vyhrazena.

Tato příručka představuje pouze servisní informace. Všechny bezplatné opravy a výměny jsou bez výjimky předmětem individuální záruky poskytované konkrétní společností Ford. Vyobrazení, technické informace, údaje a popisný text v této publikaci byly v době vydání správné a odpovídají našim nejlepším znalostem.

Toto nové vydání nahrazuje všechny předešlé verze. Zlikvidujte prosím všechny předešlé verze. Viz pouze elektronická verze této TSI ve FordEtis. Byl aktualizován oddíl Model.

Brzdová kapalina DOT4 LV High Performance je k dispozici pro servisní účely v lahvích po 5 litrech.

Předmět:	Specifikace brzdové kapaliny WSS-M6C65-A2 do brzdového a spojkového systému
-----------------	---

Model:	
Fiesta 2008.75 (06/2008–10/2012)	Výrobní závod: Kolín nad Rýnem Výrobní závod: Valencia
B-MAX 2012.75 (05/2012–)	Výrobní závod: Craiovo
Focus 2004.75 (07/2004–07/2011)	Výrobní závod: Saarlouis Výrobní závod: Valencia Výrobní závod: St. Petersburg
Focus 2011.25 (12/2010–)	Výrobní závod: Saarlouis Výrobní závod: St. Petersburg
C-MAX 2003.75 (06/2003–07/2010)	Výrobní závod: Saarlouis
C-MAX 2010.75 (07/2010–)	Výrobní závod: Valencia
Kuga 2008.5 (02/2008–07/2012)	Výrobní závod: Saarlouis
Mondeo 2007.5 (02/2007–)	Výrobní závod: Genk Výrobní závod: St. Petersburg
S-MAX/Galaxy 2006.5 (03/2006–)	Výrobní závod: Genk
Ranger 2012 (04/2011–)	
Transit 2006.5 (04/2006–04/2012)	Výrobní závod: Kocaeli Výrobní závod: Southampton
Transit Custom 2012.75 (04/2012–)	Výrobní závod: Kocaeli

Země: všechny**Skupina:** 303-00**Shrnutí**

Zajistěte, aby se tato příručka dostala ke všem servisním pracovníkům.

Přehled modelů uvedený v této TSI je v okamžiku předání do tisku správný. Abyste zajistili aktuálnost požadovaných údajů, sledujte systém FordEtis.

Během posledních let se výrazně zvýšily požadavky kladené na brzdové kapaliny jako na přepravní média. Nový protiblokovací brzdový systém (ABS) a systém ESP vyžadují použití nové kapaliny s nižší viskozitou, než jakou se vyznačuje kapalina Ford SuperDOT4 používaná v současné době.

Nová brzdová kapalina DOT4 LV (LV = nízká viskozita) je kompatibilní s novou specifikací Ford WSS-M6C65-A2 v souladu s požadavky normy DOT4, ISO 4925 třídy 6. Tato brzdová kapalina se vyznačuje dostatečnou viskozitou i při velice nízkých teplotách, a je tedy zaručena výrazně rychlejší odezva brzdové soustavy při nízkých teplotách.

Při následující aktualizaci bude tato informace zahrnuta do příslušných technických publikací.

Servisní informace

Vozidla, ve kterých se musí použít nová brzdová kapalina DOT4 LV, jsou uvedena v systému FordEtis; u těchto vozidel musí být při servisu (pravidelné výměně brzdové kapaliny, doplňování kapaliny nebo výměně součástí) používána od určitého stanoveného data nová brzdová kapalina DOT4 LV.

Společnost Ford Motor Company usiluje o to, aby se ve všech nových aplikacích začala používat nová specifikace brzdové kapaliny WSS-M6C65-A2, jakmile to výrobní cyklus dovolí.

- Na některých trzích byla příslušná vozidla, u kterých má být použita brzdová kapalina DOT4 LV High Performance, označena doplňujícím štítkem.
- Nová brzdová kapalina se dodává v nádobách o různých objemech:
 - objednáací číslo 1 747 688; láhev o objemu 0,25 l;
 - objednáací číslo 1 747 691; láhev o objemu 0,5 l;
 - objednáací číslo 1 747 692; láhev o objemu 1,0 l.
 - Objednáací číslo 1 747 693; láhev o objemu 5 litrů